fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Reacondicionamiento del horno de dosificación StrikoWestofen WESTOMAT



Fabricante : partnership

Número de producto:
RO4010

Description

Número de artículo	Modelo	Capacidad [kg]
RO4010	Westomat W 450 S	450
RO4020	Westomat W 650 S	650
RO4030	Westomat W 650 SL	650
RO4040	Westomat W 900 S	900
RO4050	Westomat W 900 SL	900
RO4060	Westomat W 1200 S	1200
RO4070	Westomat W 1200 SL	1200
RO4080	Westomat W 1700 S	1700
RO4090	Westomat W 1700 SL	1700
RO4100	Westomat W 2300 S	2300
RO4110	Westomat W 2300 SB	2300
RO4120	Westomat W 3100 S	3100

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Renovación del refractario de los hornos de dosificación

Alcance de la renovación:
- Eliminación del revestimiento refractario
- Colocación de aislamiento
- Fabricación de encofrados
- Soldadura de anclajes
- Renovación de puertas
- Aplicación de hormigón en el suelo y las paredes
- Construir arcos
- Perforación de agujeros
- Aplicación de hormigón sobre el revestimiento aislante
- Limpieza del borde del horno y pintura

Tiempo de entrega	a petición
Precio	a petición





Created on 22.11.2026
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.