Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

## Reacondicionamiento del horno de dosificación StrikoWestofen WESTOMAT



Fabricante: partnership

Número de producto:

RO4010

## **Description**

Número de artículo	Modelo	Capacidad [kg]
RO4010	Westomat W 450 S	450
RO4020	Westomat W 650 S	650
RO4030	Westomat W 650 SL	650
RO4040	Westomat W 900 S	900
RO4050	Westomat W 900 SL	900
RO4060	Westomat W 1200 S	1200
RO4070	Westomat W 1200 SL	1200
RO4080	Westomat W 1700 S	1700
RO4090	Westomat W 1700 SL	1700
RO4100	Westomat W 2300 S	2300
RO4110	Westomat W 2300 SB	2300
RO4120	Westomat W 3100 S	3100

Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

## Renovación del refractario de los hornos de dosificación

## Alcance de la renovación: - Eliminación del revestimiento refractario - Colocación de aislamiento - Fabricación de encofrados - Soldadura de anclajes - Renovación de puertas - Aplicación de hormigón en el suelo y las paredes - Construir arcos - Perforación de agujeros - Aplicación de hormigón sobre el revestimiento aislante - Limpieza del borde del horno y pintura Tiempo de entrega a petición Precio a petición