

## Reacondicionamiento del horno de dosificación StrikoWestofen **WESTOMAT**



**Fabricante :** partnership

**Número de producto:**  
RO4010

### Description

| Número de artículo | Modelo             | Capacidad [kg] |
|--------------------|--------------------|----------------|
| RO4010             | Westomat W 450 S   | 450            |
| RO4020             | Westomat W 650 S   | 650            |
| RO4030             | Westomat W 650 SL  | 650            |
| RO4040             | Westomat W 900 S   | 900            |
| RO4050             | Westomat W 900 SL  | 900            |
| RO4060             | Westomat W 1200 S  | 1200           |
| RO4070             | Westomat W 1200 SL | 1200           |
| RO4080             | Westomat W 1700 S  | 1700           |
| RO4090             | Westomat W 1700 SL | 1700           |
| RO4100             | Westomat W 2300 S  | 2300           |
| RO4110             | Westomat W 2300 SB | 2300           |
| RO4120             | Westomat W 3100 S  | 3100           |

## Renovación del refractario de los hornos de dosificación

### Alcance de la renovación:

- Eliminación del revestimiento refractario
- Colocación de aislamiento
- Fabricación de encofrados
- Soldadura de anclajes
- Renovación de puertas
- Aplicación de hormigón en el suelo y las paredes
- Construir arcos
- Perforación de agujeros
- Aplicación de hormigón sobre el revestimiento aislante
- Limpieza del borde del horno y pintura

Tiempo de entrega

a petición

Precio

a petición

