

Reacondicionamiento del horno de fusión StrikoWestofen

StrikoMelter



Fabricante : partnership

Número de producto:
RO5010

Description

| Número de artículo | Modelo | Capacidad [kg] | Capacidad de fusión [kg/h] |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| RO5010 | Strikomelter MB1 1250/500 | 1250 | 500 |
| RO5020 | Strikomelter MB1 1250/750 | 1250 | 750 |
| RO5030 | Strikomelter MB2 1500/500 | 1500 | 500 |
| RO5040 | Strikomelter MB2 1500/750 | 1500 | 750 |
| RO5050 | Strikomelter MH -B 3000/1000 | 3000 | 1000 |
| RO5060 | Strikomelter MH -B 4000/1500 | 4000 | 1500 |
| RO5070 | Strikomelter MH -B 5000/2000 | 5000 | 2000 |

Revestimientos refractarios de hornos

- Asesoramiento en la selección del material
- Eliminación del revestimiento antiguo manualmente y con máquinas
- Revestimiento de hornos con hormigón refractario o ladrillos
- Fabricación de encofrados (chimeneas, quemadores)
- Seguimiento del proceso de secado

Renovación de filtros, ollas y fregaderos de fundición

- Asesoramiento en la selección de materiales
- Retirada del antiguo revestimiento manualmente y con máquinas
- Revestimientos de hornos con hormigón refractario o ladrillos
- Fabricación de encofrados
- Supervisión del proceso de secado - para los productos más pequeños el proceso de secado tiene lugar en el taller (hasta 450°C)

Fabricación de diversos productos refractarios a petición de los clientes

- Fregaderos de fundición
- Filtros, ollas
- Cuñas, tapones, barreras
- Tapas y puertas de hornos

Reparación y mantenimiento

- Horno de fundición
- Productos diversos

Plazo de entrega a petición

Precio a petición

