

Sistema de inspección por rayos X YXLON MU 231 ZU2267, usado



Fabricante : Yxlon

Número de producto:
ZU2267

Description

Sistema de inspección por rayos X

Fabricante

YXLON

Sistema de inspección por rayos X

Tipo	MU 231
Año	2008
Máx. kV	160
mA	6.25
Comentarios	para inspección de llantas de aluminio 12" - 19

Plazo de entrega	inmediatamente
Precio	a petición

