

## Sistema de inspección por rayos X YXLON MU 231 ZU2267, usado



**Fabricante :** Yxlon

**Número de producto:**  
ZU2267

## Description

Sistema de inspección por rayos X

Fabricante

YXLON

## Sistema de inspección por rayos X

Tipo	MU 231
Año	2008
Máx. kV	160
mA	6.25
Comentarios	para inspección de llantas de aluminio 12" - 19

Plazo de entrega inmediatamente

Precio a petición

