

## Sistema de inspección por rayos X YXLON MU 231 XL ZU2268, usado



**Fabricante :** Yxlon

**Número de producto:**  
ZU2268

## Description

Sistema de inspección por rayos X

Fabricante	YXLON
Tipo	MU 231 XL
Año de fabricación	2006
Máx. kV	160
mA	6.25
Comentarios	para inspección de ruedas de aluminio 12" - 24

Plazo de entrega

inmediatamente

Precio

a petición

